

FY 遥控转接板固件 V1.31 更新说明

固件更新说明

V1.31 2015.1.23

1. 对上传遥控数据增加进一步的校验保护。
2. 飞控在导航工作模式时遥控转接板自动将遥控上传数据频率降为 2 HZ。

提示：

- (1)遥控转接板配合 DOS / 41 AP/ 41AP Lite 平衡仪使用时不建议使用该固件；
- (2)Panda2 飞控升级到 1.37 及以上固件版本后，遥控转接板必须升级到此版本固件。

The logo for FeiyuTech, featuring the brand name in a stylized, italicized font with a metallic or 3D effect.